

## Акт обследования

**Объект:** МБДОУ Детский сад № 22

(наименование и ведомственная принадлежность)

**Адрес:** 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, 127

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

### Комиссия в составе представителей:

Собственник: заведующий Мантурова Елена Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: начальник ПЦО ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майор полиции Попов П.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВД: заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Артемовскому району майор полиции Брюхов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**произвела обследование:** МБДОУ № 22

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

**Форма собственности объекта:** муниципальная

государственная, смешанная, частная

**категория объекта** \_\_\_\_\_ АЗ \_\_\_\_\_

(А1, А2, Б1, Б2)

### установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

**1. что объект состоит** из одного одноэтажного отдельно стоящего здания

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

Занимаемых детским садом № 22

(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

**2. Вид строения** – кирпичное

(деревянное, каменное, железобетонное)

**3. Назначение объекта** – дошкольное образовательное учреждение

(производственное или иное)

**4. Тех. характеристика объекта:** Объект (территория) представляет собой одноэтажное отдельно стоящее здание, кирпичное, 1961 года постройки. Система отопления, освещения, водоснабжения централизованная. Здание имеет 18 деревянных оконных блоков. Здание имеет 1 входную группу, выполненную из металла, 2 запасных выхода и 1 служебный выход, имеющие деревянные двери. Запасные выходы днем и ночью закрыты изнутри на металлический засов, в выходные дни - на замок. Подземных коммуникаций и воздуховодов, пригодных к проникновению в здание не имеется. Взрывоопасных и бесхозных помещений учреждение не имеет. Общая площадь объекта (территории) составляет 3064 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 232,26 метров.

**5. Наличие ограждения:** Ограждение объекта (территории). Периметр территории учреждения оборудован ограждением. Центральная сторона ограждения из стальной трубы квадратного сечения ОГ – 14, имеют высоту 2 метра и три стороны, профлист С8, высотой 2 метра. Имеется для пропуска сотрудников, воспитанников, родителей и посетителей 1 калитка, для въезда транспорта 1 ворота, запирающиеся на замок и 1 хозяйственные ворота для служебного пользования, запирающиеся на замок. Состояние ограждения: удовлетворительное

**6. Наличие КПП:** пост охраны

- система контроля доступа: имеется

- досмотр автотранспорта: нет

- наличие противотаранных устройств: нет

- наличие пропускной системы: нет

**7. Оснащённость техническими средствами охраны:** автономная пожарная сигнализация; КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

**8. Организация физической охраны (наименование организации)** сторож в ночное время







- наличие форменной одежды: нет

- вооружение, спецсредства: нет

- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям: \_\_\_\_\_

Примечания: имеется система видеонаблюдение с регистрацией записи: 4 видеокамеры, 1 камера – в фойе, 1 – центральный вход, 2 над запасными выходами

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:


№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.		
2.		
3.		


Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:


Попов П.А.  
(Ф.И.О.)

Брюхов А.А.  
(Ф.И.О.)


  
(подпись)

  
(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

  
(Ф.И.О.)



  
(подпись) М.П.